

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月30日 星期五	气候	晴	气温	8~6℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度情况	1. 2期2号厂房下屋面电缆桥架安装, 敷设。 2. 2期配电室并母柜基础电缆沟开挖, 水泥处理, 电缆进配电室处打孔。 3. 进路预埋管井大量起土清运, 电缆井砌砖。				
检查发现的问题	打孔水泥未及处理。				
处理措施·意见·结果	告知并前处理完成。				
协调内容或其他	检查2期配电室消防器材。				
记录人	李建刚	总监签阅	李耀生		