

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.0MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月11日 星期六	气候	晴	气温	8℃~21℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	挖土车				
施工部位 进度情况	1. 施工2号屋面北坡交线, 逆变器定点安装。 2. 2号屋面安装支架。 3. 施工2号屋面, 逆变器支架焊接。				
检查发现的 问题	施工人员进行逆变器支架安装。 未佩戴护目镜。				
处理措施· 意见· 结果	现场要求施工人员进行佩戴护目镜。				
协调内容 或其他					
记录人	李连川	总监签阅			