

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.0MW 分布式光伏发电项目		气候	气温	10℃-21℃
日期	2024年11月18日	材料进场, 取样见证, 合格情况:		
监理人员动态:	1人			
施工方人员动态:	1人			
施工机械动态:				
施工部位 进度情况	1. 施工2号厂房屋面北坡, 安装光伏导轨支架, 完成20%。 2. 维修通更导轨并安装全部光伏, 格栅板完成45%。 3. 主电缆桥架支架导轨安装完成100%。 4. 电缆桥架安装完成80%。			
检查发现的问题				
处理措施·意见·结果				
协调内容或其他	检查通更2号屋面安全爬梯是否牢固。			
记录人	李建国	总监签阅		