

监 理 日 志

工程名称: 新乡达新源 3.0MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年5月17日	气候	雨	气温	12~23℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	因下雨, 现场无施工。 等待组件进场, 再此方施工。				
检查发现 的问题					
处理措施 · 意见 · 结果					
协调内容 或其他	施工单位联系正泰组件厂家。 初定5月9日能发货				
记录人	步文川	总监签阅			

