

监 理 日 志

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年08月08日 星期: 四		天气: 小雨	气温: 26-33℃
监理人员动态: 1人		材料进场, 见证取样, 合格情况:	
施工方人员动态: 管理人员, 施工12人		出料: 1x4 5096m 0.6/11kV 1x300 410m 0.6/11kV 3x35 5m 3x3/500V 1x2x1 50m 7#楼, 综合楼	
施工机械动态:			
施工进度情况	1. 屋面1号/屋面防水基层施工全部完成, 2. 屋面防水基层找坡制作, 3. 钢筋绑扎绑扎完成.		
检查发现的问题	1. 屋面防水基层施工, 要求施工方做好防台风措施, 屋面防水施工方做好. 2. 检查现场物资堆放稳固, 排水畅通, 排水口无堵塞情况; 现场做好防台风措施.		
处理措施意见	发函联系施工方; 做好防台风措施事宜.		
协调内容或其它			
记录人	吴长平	总监签阅	杜志辉