

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月08日 星期：四		天气：晴	气温：27~33℃
监理人员动态：1人巡视 施工方人员动态：管理1人，施工4人 施工机械动态：电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1. 综合厂房接地环网焊接总计1350m, 占比100%. 2. 综合厂房排架盖板安装, 占比95%.		
检查发现的问题	巡视检查现场接地施工情况、排架盖板安装施工、以及消缺整改施工。		
处理措施意见结果	对现场施工进度符合要求, 采取措施落实到位。		
协调内容或其它			
记录人	吴振东	总监签阅	赵国栋