

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月15日 星期：日		天气：晴	气温：25-32℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：3人			
施工机械动态：/			
施工部位 施工进度 情况	1. 清洗水管铺设施工。 2. 现场滴缺整改中。		
检查 发现的问题	1. 巡视检查滴缺整改施工情况； 2. 检查清洗系统施工情况。 3. 本日现场安全隐患措施落实到位，施工过程安全。		
处理 措施 意见 结果			
协调 内容 或其它			
记录人	吴振东	总监签阅	