

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月17日 星期二		天气：晴	气温：25-31℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：3人			
施工机械动态：			
施工部位进度情况	1. 清洗系统施工完成100%。 2. 现场消缺整改施工。		
检查发现的问题	1. 对清洗系统工程进行验收检查；验收合格。 2. 巡视检查消缺整改情况。		
处理措施意见结果			
协调内容或其它			
记录人	吴振东	总监签阅	 杜马林