

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年09月18日 星期：三		天气：晴	气温：24-31℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工方人员动态：3人			
施工机械动态：1			
施工进度情况	1. 配电室并网柜装表送电，全容量并网成功。		
检查发现的问题	1. 对并网柜电表安装进行验收工作。 2. 参加并网送电仪式。 3. 项目进行现场验收工作对验收发现的问题以发运质量缺陷整改单。		
处理措施意见结果			
协调内容或其它			
记录人	吴振东	总监签阅	林石辉

