

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 11 月 16 日

天气: 阴
气温: 4℃ — -4℃

星期: 六

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1. 检查工程质量、工程进度情况。 2. 检查蓝旗支架安装情况, 基本符合图纸要求。 3. 巡视检查小台营、何三屋接地扁铁焊接情况, 基本符合设计要求。 4. 检查哈八气支架卸车情况, 部分作业人员未佩戴安全帽, 已要求现场整改。	
施工情况	施工单位 金华 中禾	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员1人, 技术人员2人, 施工人员45人。 2. 蓝旗梯田部分立柱安装完成 3. 小台营焊接地扁铁。 4. 何三屋焊接地扁铁。
其它事项	蓝旗部分支架到场。 哈八气部分支架到场。	
本日现场监理人员 徐志会 马威顺		
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 隋宇明