

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 22 日

星期: 五

天气: 阴转小雪

气温: -5℃ — 5℃

工程名称: 隆化县村屯光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1. 检查施工单位安全措施落实情况。 2. 蓝旗进行桩基“压、拔、抗”检测。 3. 巡视蓝旗接地网焊接情况, 基本符合要求。 4. 哈以气进行桩基“压、拔、抗”检测。 5. 巡视检查小蓝旗组件安装情况, 符合设计要求。 6. 检查南山根逆变器安装情况, 基本符合设计要求。	
施工情况	施工单位 新华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员3人, 技术人员3人, 施工人员56人。 2. 蓝旗焊接接地网扁铁。 3. 蓝旗人工挖电缆沟。 4. 小蓝旗安装光伏组件。 5. 南山根安装逆变器。
	其它事项 蓝旗组件到场36件。	
今日现场监理人员		任志会 王洪伟 马威顺
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗李明