

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 26 日

星期: 二

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: 28-12℃

监理工作情况	1. 检查施工单位安全措施落实情况. 2. 检查岭口八气支架安装、组件安装情况. 升电站、箱变基础无图施工. 使用自拌混凝土. 现场无震动棒. 搅拌机. 3. 蓝旗到场材料镀锌层检测. 基本符合要求. 4. 检查蓝旗接地扁铁焊接情况. 基本符合图纸设计要求. 5. 检查下牛录组件安装情况. 部分组件离地间隙. 不符合标准. 已要求其整改.	
施工情况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2 人. 技术人员 2 人. 施工人员 56 人. 2. 蓝旗分散倒运组件. 3. 岭口八气安装支架. 安装组件. 4. 小营旗组件安装完成. 5. 蓝旗扁铁焊接完成.
其它事项	蓝旗支架到场一车.	
本日现场监理人员		任志会 马成顺 李洪伟
记录人: 马成顺		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明