

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 3 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 11℃ - -5℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1. 检查工程进度、工程质量情况. 2. 巡视检查下牛录光伏组件安装情况. 检查时发现问题部分工人未戴安全帽. 已要求施工单位整改. 3. 检查哈达气村桩基基础浇筑情况. 基本符合图纸要求. 4. 检查榆树桩基组件安装情况. 5. 检查西阿超杨家铺组件安装情况. 基本符合图纸要求.	
施工情况	施工单位 金华 中禾	施工内容及进度 1. 下牛录组件安装12组. 2. 哈达气桩基基础浇筑完成. 3. 榆树桩基组件安装完成. 4. 西阿超杨家铺组件安装完成.
其它事项		
本日现场监理人员	任志会 王洪伟 马威顺	
记录人: 马威顺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	