

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 19 日

星期: 19

工程名称: 隆化县村内光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: -4℃ ~ -16℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工单位安全措施落实情况. 2. 巡视检查南山根. 杨家铺. 下牛录. 双峰山. 赵木匠沟并网情况. 3. 检查蓝旗变. 直流电缆铺设情况. 基本符合设计要求. 4. 检查哈八气变电站敷设情况. 基本与设计相符.	
施 工 情 况	施工单位 金华 中承	施工内容及进度 1. 施工单位现场管理人员 2 人. 技术人员 2 人 施工人员 108 人. 2. 南山根. 杨家铺. 下牛录. 双峰山并网完成. 赵木匠沟并网完成. 3. 蓝旗变. 直流电缆接线完成. 4. 哈八气变. 直流电缆铺设完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志气 王洪伟 马威顺
记录人: 马威顺		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 潘宇明