

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年12月24日

天气: 晴  
气温: -14℃ - -3℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况, 主要设备安全吊索前防护情况及准备工作情况 2. 巡视检查一次、二次包电缆敷设、安全防护情况 3. 巡视检查电缆头制作情况。 4. 检查电缆沟、接地环网的深度, 电缆沟回填及电缆防护情况	
施 工 情 况	施工 单 位  金 华 平 禾	施 工 内 容 及 进 度  1. 小凌旗 SVG 箱变到场, 吊装就位。 2. 电缆敷设, 电缆头制作, 电缆压接 3. 现场机械, 吊车 1 辆, 农用三轮车 1 辆。 4. 施工人员 28 人, 技术员 2 人, 管理员 1 人。
其 它 事 项	SVG 箱变 到 场	
本 日 现 场 监 理 人 员	王洪伟 马成顺	
记 录 人:	马成顺	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 苗宇明