

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 24 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 13℃ - 26℃

工程名称: 河间市隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一标段)

监理工作情况	<p>1. 监理人员 3 人。</p> <p>2. 监理人员巡视麻子沟钻孔, 检查唐三营二道窝镇村清理杂草及放点。</p> <p>3. 监理人员熟悉现场图纸。</p>	
施工情况	<p>施工单位</p> <p>金 华 中 东</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1. 现场管理人员 6 人, 技术人员 3 人, 施工人员 9 人。 铁车 1 台, 钻孔机 3 台, 打桩机 1 台。</p> <p>2. 麻子沟打桩, 放点。唐三营二道窝镇村清理杂草及平整场地。</p>
其它事项	<p>1. 正常安全施工。</p>	
本日现场监理人员	<p>任志会, 王国富, 王春金。</p>	
记录人:	<p>王春金</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明</p>