

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 24 日
 星期: 六

天气: 晴
 气温: 13℃ - 26℃

工程名称: 河内省隆封县村级光伏扶贫电站项目 (一标段)

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员 3 人。
2. 监理人员巡视麻子沟钻孔, 检查唐三营二道窑铺村清理杂草及放点。
3. 监理人员熟悉现场图纸。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

金
华
中
东

1. 现场管理人员 6 人, 技术人员 3 人, 施工人员 9 人。
 铁车 1 台, 钻孔机 3 台, 打桩机 1 台。
2. 麻子沟打桩, 放点。唐三营二道窑铺村清理杂草及平整场地。

其
它
事
项

1. 正常安全施工。

本日现场监理人员

任志会, 王国富, 王麦金

记录人:

王麦金

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明