

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 13 日

星期: 五

天气: 降雨
气温: 7℃ - 24℃

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(-)

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查施工单位安全措施落实情况
2. 审核支架材料进场, 符合图纸设计技术要求
3. 检查工程进度情况
4. 整理监理资料

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

金华
中永

1. 总包单位管理人员8人, 技术人员3人, 施工人员3人
2. 现场机械, 铲车2台, 挖机1台, 打孔机4台, 农用车3辆
3. 小黄旗预埋拉到场, 麻子沟, 董围林场
支架到场。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王政会 尚黎强

记录人:

王政会

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

董守明