

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 10月 14日

天气: 晴  
气温: 13/-6°C

星期: \_\_\_\_\_  
工程名称: 绿化恢复工程

监理单位: \_\_\_\_\_  
监理工程师: \_\_\_\_\_  
监理员: \_\_\_\_\_  
旁站员: \_\_\_\_\_  
监理工作内容: \_\_\_\_\_  
监理工作记录: \_\_\_\_\_  
监理工作照片: \_\_\_\_\_  
监理工作小结: \_\_\_\_\_  
监理单位盖章: \_\_\_\_\_  
监理单位负责人签字: \_\_\_\_\_  
监理单位日期: \_\_\_\_\_

施工单位	施工内容及进度
河北筑路	三岔口打桩、焊铁架网、支架安装

其它事项

本日现场监理人员: 姜之斌 王同军 王哲全 尚勇强  
记录人: 姜之斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘俊