监 理 日 志（　　　）

日期：2019年12月1日　　　　天气：晴云
星期：日　　　　气温：-7℃/-15℃
工程名称:隆化县村级光伏扶贫电站项目（二）

监理工作情况	监理人员巡视检查三岔口一次室及二次室基础浇筑完成后做保温措施。 监理人员巡视检查于家沟一次二次设备基础加固模板、SVG合模，箱变焊预埋件。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	河北华通．	于家沟电缆沟今日挖长100米，一台勾机。一次二次及SVG加固模板，清理电缆沟，低压电缆敷设完成2台箱变，天义沟砌筑一次二次基础。摆把沟门3区1区高压电缆敷设完成.
其它事项		
本日现场监理人员	陈辉、任志立、张洪伟、王宏宝、闫耀刚、张成顺	
记录人：闫耀刚.	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士俊	