

# 监 理 日 志

第 页 共 页

|                                                                                                                               |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 2019年10月3日<br>星期：四                                                                                                            | 天气：白天：晴<br>夜间： | 气温：最高 34℃<br>最低 22℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>仓库组件串线及固定。</p> <p>仓库逆变器安装。</p> <p>仓库运维通道及桥架安装。</p> <p>检查组件安装情况，发现部分组件等电位接地未按要求安装，已通知施工单位整改。已整改完成。</p> |                |                     |