

监 理 日 志

第 页 共 页

2019 年 10 月 2 日 星期: 2	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 33.℃ 最低 20.℃
工作内容、遇到问题及其处理 仓库因件串线及固定 装配已车间接地扁铁刷黄绿漆 对已安装完成变压器进行检查, 对照图纸 确铁安装位置正确. 安装牢靠, 且未对组 件造成遮挡.		