

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年 9 月 1 日 星期: 日	天气: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 32℃ 最低 23℃
工作内容、遇到问题及其处理 对现场脚手架、屋面、物料平台进行安全 检查。警示标志到位。屋面防护围栏可靠。 脚手架防护网齐全斜撑稳固。 三号车间夹具全部安装完成		

