

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年9月15日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 33℃ 最低 23℃
---------------------	------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

装配车组组件安装完成100%

一号车回组件吊装 一号车回组件串线及安装

要求施工单位按照吊装方案实施

组件安装及搬运过程中注意成品保护

桥架到货, 要求施工单位寻找合适地点堆放材料

尽快吊装

