

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年9月10日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 28℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 PPR 车间, 一号车间因件车线及固定 装配件车间虽维护通直安装 部分交流电缆到货. 要求施工单位做好到货时间表, 及时与厂方 对接时间, 做好卸货工作		

