

监 理 日 志

第 页 共 页

2019 年 7 月 9 日 星期: 一	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 35℃ 最低 22℃
工作内容、遇到问题及其处理 装设车间组并安装, 固定及串线. 检查组并固定及串线情况. 未发现严重问题.		

