

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 11 月 12 日
星期：二

天气：白天：小雨转阴
夜晚：

气温：最高：19℃
最低：13℃

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

1. 1#仓库屋顶檩条及组件上接地线安装
2. 2#仓库檩条、加筋板及拉杆加固安装
3. 电缆沟挖土
4. 4#仓库屋顶檩条安装

2、承包商动态：

现场施工人员：26人 施工机械：5台升降机

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

现场施工人员进行早班前安全会议，加固现场已拉好防冲绳，专人看火

2、质量监理情况：

3、存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他：

填写人：蔡永林

审核人：



扫描全能王 创建