

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 08 月 20 日 天气: 多云

星期: 四 气温: 26-35℃

工程名称: 荆门市华家堡(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 审查施工台前期资料.
2. 编制监理资料.
3. 巡视 4#库房支梁定位放线
4. 检查屋顶安全围栏防护网, 支撑梁过少, 间距过大.
未见警示牌、警示标语. 已下发通知单.
5. 召开第一次监理例会.

施工单位

施工情况

东
瓦
泰

4#库房支梁定位放线

本日现场监理员

李金全

记录人: 李金全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建