

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 31 日 天气: 多云

星期: 五 气温: 21-35℃

工程名称: 莆田万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料.
2. 巡视 2# 3# 库房支架定位放线
3. 安全围拦网未加固.
4. 1. 2. 3. 4. # 上梯检查, 个别处需要加固, 安全围网需要更换.

施工单位

施工情况

东
巨
泰

4# 库房支架定位放线完成
2#, 3# 库房下午开始支架定位放线

本日现场监理员

李合立

记录人: 李合立

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建