

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 07月 19日 天气: 多云

星期: 四 气温: 12-24℃

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 审查施工方资料.
2. 巡视 4# 仓库 支架导轨安装.
3. 巡视 1# 仓库 檩条加固, 发现个焊口. 焊缝. 不合格. 现场已让施工方整改.
4. 发现 4# 仓库 方梁不平行. 已在商谈施工方.

施工单位

施工情况

李仓全

1# 仓库 支架导轨安装.
4# 仓库 檩条加固.

本日现场监理员

李仓全

记录人: 李仓全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建