

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 04月 03日 天气: 多云

星期: 二 气温: 10-20℃

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1、2、3、4#屋顶安全围网支架加固, 发现个别支架间距过大. 已口头警告施工方 整改. 2. 整理监理资料. 审查施工方资料.	
	施工单位 东巨泰	施工情况 屋顶安全围网支撑点加固(1、2、3、4#). 仓库 支架及加材料未到. 现场无施工
本日现场监理员 李仓全		记录人: 李仓全 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建