

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 12 月 08 日 星期：日	天气：白天：晴 夜晚：晴	气温：最高：14 最低：7
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 3#棚网加固完成 76% 4#棚网至动力中心电缆沟开挖 箱变高压电缆头制作。 2、承包商动态： 3#棚网 7 人，电缆沟 12 人，电缆头制作 2 人。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 2、质量监理情况： 检查 3#棚网加固焊接情况，焊接情况良好。 检查电缆沟深度，深度符合设计要求。 旁站电缆头制作 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：康恒 审核人：		



扫描全能王 创建