

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 9 月 14 日 星期 六	气候	多云	气温	23-31℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 1 人。 施工机械动态：无。			材料进场、取样见证、合格情况： 无。					
施 工 部 位 进 度 情 况	1、屋面水泥墩归位。 2、宿舍楼屋面遗留水泥清理。							
检 查 发 现 的 问 题	1、监理检查各个屋面垃圾清理情况，发现屋面上又有少许垃圾未清理，防水卷材贴痕。							
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	1、已通知施工单位作出处理。							
协 调 内 容 或 其 他	1、监理检查各个屋面垃圾清理情况，发现屋面上又有少许垃圾未清理，防水卷材贴痕，已通知施工单位作出处理。 2、整理资料，并上传至监理云。							
记录人	焦剑	总监签阅	张昭武					