

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 30 日 天气: 中雨 星期: 六 气温: 10-13℃
工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼支架基础清理垃圾情况; 2、巡查 4#5#6#号楼桥架室内连接完成情况, 无人施工; 3、检查组件接地线连接质量; 4、 检查 4#5#楼接地扁铁焊接, 发现问题有部分两面焊接现象, 即令其 施工人员整改消缺完成; 5、监理参加安保部门安全培训;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	1、6 号楼西侧侧支架基础清理垃圾; 2、1# 楼组件接地线连接; 3、4#5#楼接地扁铁焊接;
	本日现场 监理员	黎建光 、马俊
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):