监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 10 月 12 日 天气：晴 星期：六 气温： 24-19℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检四、五号楼支架安装： 1、次梁不齐； 2、次梁不在同一水平面； 3、支架角度不符合要求； 4、檩条凸出不齐； 要求施工方按照设计规范要求整改； 2、做资料，打印资料；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 14 人 1、四号楼支架安装； 2、五号楼支架安装；
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	