

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 2 日 天气: 阵雨 星期: 三 气温: 27-21℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架基础，发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂，要求施工方按照砼修补方案整改； 2、现场巡检一号楼切割防水板材； 3、做资料、打印资料；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 11 人 1、一号楼切割防水板材、拆除模具、运输模具、绑扎箍筋；
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):