监 理 日 志 ()

日期：2019 年 10 月 9 日 天气：晴 星期：三 气温：23-18℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检四号楼支架安装： 1、次梁不齐； 2、斜梁不齐； 3、次梁不是在同一水平面； 4、支架角度不符合要求； 要求施工方按照设计规范要求整改；	
	2、现场巡检一号楼预埋件调整、清理垃圾； 3、现场巡检四号楼预埋件位置调整；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 13 人 1、一号楼预埋件位置调整、清理垃圾； 2、四号楼支架安装、预埋件位置调整；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：