监理日志（ ）

日期：2019年11月24日 天气：晴 星期：日 气温：22-11℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼接地扁铁焊接，发现未按要求三面焊接、防腐长度不够及不严，要求施工进行整改消缺； 2、现场巡检六号楼砼基础浇筑，发现标高不够现象，要求施工方立即重新浇筑；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 22 人 1、一号楼接地扁铁焊接； 2、六号楼箍筋绑扎、砼基础浇筑；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：