

监理日志（ ）

日期：2019年11月3日 天气：晴 星期：天 气温：22-14℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架安装，发现支架安装不在同一水平面、次梁不齐等问题，要去施工方立即按照规范整改；	
	2、现场巡检一号楼东侧、北边组件安装，发现同组组串角度不一致、组件不在同一水平面等问题，要求施工队按照规范整改；	
	3、扁铁到场，现场检测；	
	4、现场巡检逆变器整改；	
	5、现场巡检一号楼背板线连接。发现施工人员硬拽背板线，未按照施工规范施工，要求施工方用剪刀；	
施工单位	施工情况	
苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、一号楼支架安装、组件安装、背板线连接； 2、四号楼散桥架； 3、扁铁到场，卸货；	
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	