

监 理 日 记

日期: 2018年10月13日

天气: 阴

星期: 日

气温: 13-21℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 早上7点半到现场巡视
2. 现场检查发现支架焊丝有2处漏打, 现场要求整改
3. 要求清理现场施工垃圾
4. 上下钢管架夹板上有焊丝, 掉落容易砸到人, 要求清理
5. 资料整理

施
工
情
况

1. 支架安装

施工人数: 2人

管理人员: 2人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣 晏少坤

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建