

监 理 日 记

日期: 2019年11月19日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1-12℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上8点到现场巡视
2. 检查逆变器组串接线, 发现1串组串线号码管错误, 现场要求整改.
3. 发现角磨机接头破损, 现场要求更换.
4. 直流电缆发现有1处破损, 现场要求整改.
5. 整理资料整理.

施 工 情 况

1. 35交流电缆放线.
2. 接地扁铁焊接.
3. 汇流箱接线.

施工人数: 16人
管理人员: 2人.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建