

# 监 理 日 记

日期: 2018年11月21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 2-11℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

|                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 早上8点到现场巡视。</li> <li>2. 制管车间屋顶35交流电缆敷设过程中多处与支架摩擦, 现场要求整改。</li> <li>3. 接地扁铁焊工人员未拿焊帽焊接, 现场要求正确佩戴防护用品。</li> <li>4. 35电缆进柜电时施工人员所用的脚手架不牢靠, 现场要求用铁丝绑扎。</li> <li>5. 资料整理。</li> </ol> |
| <p>施工情况</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制管车间35交流电缆敷设。</li> <li>2. 接地扁铁焊接。</li> <li>3. 柜网柜母排安装。</li> </ol> <p>施工人数: 18人<br/>管理人员: 2人</p>                                                                               |
| <p>其它事项</p>     | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p>本日现场监理人员</p> | <p>南玉荣</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p>记录人:</p>     | <p>南玉荣</p>                                                                                                                                                                                                              |



扫描全能王 创建