

监 理 日 记

日期: 2019年12月3日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3-8℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上8点到现场巡视
2. 在现场巡视中发现接地箱母线接处开始生腐, 督促施工方尽快做防腐.
3. 直流电缆号码管有处错误, 现场要求更换
4. 整理资料整理.

施 工 情 况

1. 直流电缆敷设.
 2. 逆变器接地线安装.
- 施工人数: 6人
管理人员: 1人

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

南玉荣

总人数: 6人

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建