

监 理 日 记

日期: 2019年12月27日

天气: 晴

星期: 五

气温: -3-10

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上8点到达现场巡视 2. 发现制管不同逆变器接地线与设计图纸不符, 实际安装 10mm², 图纸要求 16mm², 现场要求更换. 3. 要求施工方剩余材料整理. 4. 整理资料整理.
施 工 情 况	1. 直流电缆绑扎. 2. 逆变器接地线安装. 3. 支架接地线压铜鼻子. 施工人员: 6 管理人员: 1人.
其 它 事 项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人:	南玉荣



扫描全能王 创建