

监 理 日 记

日期: 2019年10月23日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11-19℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上7点半到现场巡视
2. 检查支架安装, 有1处后立柱倾斜严重, 现场要求整改.
3. 配合业主公司, 对现场进行安全抽查.
4. 现场无灭火器, 要求购置, 下通知单1份.
5. 监理资料整理.

施 工 情 况

1. 组件安装.

施工人数: 2人

管理人数: 2人

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

南玉蕊, 关少坤

负责人: 廖国良

记录人: 南玉蕊

日期: 2019.10.23



扫描全能王 创建