

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 19 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 0~6

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	检查一号车间屋顶汇流箱安装 检查现场施工人员安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		混料车间屋顶组件安装。 一号车间屋顶汇流箱安装。 并网柜到厂6台卸车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建