

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 20 日

星期: 五

天气: 晴
气温: -2~7

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查五号车间电缆沟深度. 检查五号车间电缆敷设.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		五号车间电缆沟开挖. 敷设电缆. 四号车间电缆沟开挖. 敷设电缆 一号车间屋顶 组件分散.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		吴少坤
记 录 人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建