

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 4 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 6~15°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料 检查五号屋顶垃圾清理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		五号屋顶垃圾清理 下午没有材料未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	梁少峰	
记录人: 梁少峰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建