

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 5 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 7°~14°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料 巡视五号厂房施工情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		材料没到 没有施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建