

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 6 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 8°~15°

工程名称: 渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料 巡视五号屋顶	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		因现场没有材料,无施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴少坤
记录人: 吴少坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建